

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

**MĚSTO ŠLUKNOV**

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov



**SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

S.A.W. Consulting s.r.o.  
Božtěšická 216/34  
400 01 Ústí nad Labem  
e-mail: info@sawconsulting.cz

VEDOUCÍ STŘEDISKA

*Zavadil*

JAROSLAV ZAVADIL, DIS.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

*Henyh*

ING. JIŘÍ HENYCH

KONTROLOVAL

*Zavadil*

JAROSLAV ZAVADIL, DIS.

STAVBA

**PD - NOVÁ TRASA CYKLOSTEZKY  
ŠLUKNOV-RUMBURK V LOKALITĚ HARTA**

PROJEKTANT

Stromy, krajina, zeleň, s.r.o.

adresa: Libouchec 20, 40335

IČ: 04791738

tel.: +420 724 199 191

e-mail: muellerova.j@seznam.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

INVESTOR

MĚSTO ŠLUKNOV

MGR. JITKA MÜLLEROVÁ, DIS.

MGR. JITKA MÜLLEROVÁ, DIS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2023-004

DATUM

07/2023

STUPEŇ

DUSP/PDPS

MĚŘÍTKO

PŘÍLOHA

**TABULKA KÁCENÍ**

ČÁST DOKUM.

**D.1.3**

Č. PŘÍLOHY

**3**

Příloha 1:

Tabulka kácení - stromy

číslo stromu	taxon		obvod 1. kmene (cm)	obvod 2. kmene (cm)	obvod 3. kmene (cm)	výška (m)	výška nasazen koruny (m)	šířka koruny (m)	fyzilogické stáří	vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	poznámka	návrh péstebních opatření	poznámka k ošetření	číslo fotografie
6	topol osika	<i>Populus tremula</i>	92	0		12	3	5	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	
7	topol osika	<i>Populus tremula</i>	86	0		12	3	5	3	1	2	2	a	mrazová trhlina na kmeni	S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3098
8	topol osika	<i>Populus tremula</i>	86	0		12	3	5	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	
9	topol osika	<i>Populus tremula</i>	89	0		14	5	5	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	
13	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	104	0		14	8	6	5	3	3	2	c	hniloba ve kmeni	S-KV - Kácení stromů volné		3105
16	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	72	42	50	16	3	8	5	3	3	3	c		S-KV - Kácení stromů volné		
21	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	84	0		18	6	6	4	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3113
23	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	100	0		17	2	6	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	
41	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	160	0		10	1	56	5	3	1	1	c		S-KV - Kácení stromů volné		3133
42	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	132	0		19	3	8	4	3	1	1	c		S-KV - Kácení stromů volné		
43	lípa malolistá + b	<i>Tilia cordata</i> + <i>Betula pendula</i>	40	0		6	1	6	3	1	2	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	odkácet jen břízu!	3135
47	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	82	0		8	1	6	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3142
50	třešeň ptačí	<i>Cerasus avium</i>	162	0		16	1	4	5	5	4	4	c		S-KV - Kácení stromů volné		3145
51	třešeň ptačí	<i>Cerasus avium</i>	82	75		8	1	6	4	1	2	2	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3146
56	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	96	0		11	3	6	4	2	2	2	c		S-KV - Kácení stromů volné	zlomy v koruně, náklon kmene	
61	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	75	55	12	10	3	6	5	3	3	3	b	2 ze tří kmenů suché	S-KV - Kácení stromů volné		3156
62	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	122	0		12	3	6	5	4	3	3	c		S-KV - Kácení stromů volné		3157
63	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	115	0		12	3	6	5	4	3	3	c		S-KV - Kácení stromů volné		3158
69	jeřáb obecný	<i>Sorbus aucuparia</i>	85	45		6	1	4	5	3	3	3	c		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3164
70	třešeň ptačí	<i>Cerasus avium</i>	62	0		8	1	4	3	1	1	1	a		S-KV - Kácení stromů volné	stavba	3165

## Příloha 1:

### Tabulka kácení - stromy

[illegible]

## Příloha 1:

## Tabulka kácení - porosty

číslo porostu	zastoupené taxony	průměr kmínků	výška porostu	poznámka	návrh pěstebního opatření	číslo fotografie	plocha (m2)	z toho kácení (m2)
a	SM100%	10	2	stříhaný smrkový plot		3093	71,5	71,5
b	TPO80%, DBL20%, BRB, TRN	15	8			3100	107,4	62
c	TPO80%, BRB 20%, DBL	10	8				643,3	69
d	BRB80%, DBL20%, OSTR	5	8	nálet mezi vzrostlými stromy, mezernatý, nezapojený			231,6	24
e	BRB100%	10	10			3136	26,7	
f	BRB100%	15	10			3137	228,5	
g	JVK100%	10	8			3140	39,5	
h	OSTR60%, TRP20%, JRO20%	10	8		SK-PN – negativní probírka – vyřezat suché, poškozené nebo nakloněné stromy		1103,4	349
						<b>celkem:</b>	<b>2452,0</b>	<b>575,5</b>