

ŠLUKNOV

CYKLOSTEZKA ŠLUKNOV - FUKOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 001 KÁCENÍ DŘEVIN

D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA



ZÁŘÍ 2018

OBSAH

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	3
1.1.	KÁCENÍ DŘEVIN.....	3
2.	VÝKRESY	4

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. KÁCENÍ DŘEVIN

Navržená stavba je ve střetu některými dřevinami doprovodné zeleně podél bývalé silnice. Kácení dřevin řeší profil cyklostezky (**SO 101**) a dále minimální šířku účelové hospodářské komunikace, která musí být v souběhu s cyklostezkou pro dopravní obsluhu lesních a zemědělských pozemků, zachována. Část vyspecifikovaných stromů rostoucích mimo les a s ohledem na obvod kmene, podléhající režimu povolení kácení, má charakter náletů, část narušuje stávající mostní konstrukce (**SO 201** a **SO 202**).

SPECIFIKACE STROMŮ ROSTOUCÍCH MIMO LES K POVOLENÍ KÁCENÍ

Ozn.	Druh stromu	Obvod kmene v cm	Poznámka
01	NEOBSAZENO	0	
02	Javor klen	280	
03	Javor mléčný	280	
04	Javor mléčný	110	
05	Javor mléčný	190	
06	Jasan	140	
07	Bříza	95	
08	Jasan (pětikmen)	95 - 190	
09	Bříza	155	Narušuje konstrukci mostní opěry
10	Dub letní (trojkmen)	95 - 160	Narušuje konstrukci mostní opěry, vlastník SŽDC a.s.
11	Jasan	280	Silně prosychá
12	Jasan	280	Silně prosychá
13	Osika	95	
14	Osika	85	
15	Osika	220	
16	Dub letní	125	
17	Osika	125	
18	Bříza (dvojkmen)	95	
19	Smrk ztepilý	125	
20	Osika	220	
21	Smrk ztepilý	160	
22	Smrk ztepilý	125	
23	Smrk ztepilý	160	
24	Smrk ztepilý	90	
25	Smrk ztepilý	125	
26	Smrk ztepilý	110	
27	Smrk ztepilý	125	
28	Smrk ztepilý	125	
29	Modřín	190	

Ozn.	Druh stromu	Obvod kmene v cm	Poznámka
30	Smrk ztepilý	125	Silně prosychá
31	Jasan	125	Silně prosychá
32	Jasan	125	Silně prosychá
33	Jasan	95	Silně prosychá
34	Jasan	190	Silně prosychá
35	Jasan	190	Silně prosychá
36	Jasan	190	Silně prosychá
37	Jasan	125	Silně prosychá
38	Jasan (sedmikmen)	80 - 190	
39	Javor mléčný	250	
40	Jasan	250	
41	Javor klen	250	
42	Javor mléčný	315	
43	Osika	95	
44	Osika	95	
45	Osika	95	
46	Osika	95	
47	Jasan	95	
48	Jilm habrolistý (dvojkmen)	2 x 155	
49	Jilm habrolistý (dvojkmen)	2 x 155	
50	Jasan	250	
51	Jasan	315	

V průběhu zpracování této PD stavebník na základě provedeného dendrologického průzkumu zajistil rozhodnutí o povolení kácení výše uvedených dřevin:

- Město Šluknov ze dne 11.7.2018, č.j. ORŽP/5678/2018/1226/2018/nab
- SŽDC s.o. ze dne 8.8.2018, č.j. ORŽP/6507/2018/1265/2018/nab

2. VÝKRESY

D.1.0.2.c SITUAČNÍ VÝKRES STROMŮ KE KÁCENÍ

1 : 10000, 500